

-Komin przemuruwać od poziomu
-płaci dachowych a następnie okrywać;
-Wykonać nowe obróbki blacharskie.

-Wykonać nowe pokrycie dachu
-z dachówki karpiówki
-w kolorze angielski-układanej w koronkę.

Gzyms wierzchołkowy wykonać
wg istniejącego jako profilowany ciągniony
pod nadzorem autorskim.

Naczółek wykonać wg istniejącego
jako profilowany ciągniony
pod nadzorem autorskim.

Detal pola nad oknem wykonać
wg istniejącego pod nadzorem autorskim.
Opaskę okienną wykonać
wg istniejącej jako profilowaną ciągnioną
pod nadzorem autorskim.

Gzyms parapetowy wykonać
wg istniejącego jako profilowany ciągniony
pod nadzorem autorskim.

Naczółek wykonać wg istniejącego
jako profilowany ciągniony
pod nadzorem autorskim.

Detal pola oraz wsporników nad oknem
wykonać wg istniejących pod nadzorem autorskim.

Opaskę okienną wykonać
wg istniejącej jako profilowaną ciągnioną
pod nadzorem autorskim.

Gzyms parapetowy wykonać
wg istniejącego jako profilowany ciągniony
pod nadzorem autorskim.


Lustro pod oknem wykonać
wg istniejącego pod nadzorem autorskim.

Gzyms międzykondygnacyjny wykonać
wg istniejącego jako profilowany ciągniony
pod nadzorem autorskim.

Nad wejściem umieścić lampę
z numerem pocztowym o stylizowanych formach
dobrana pod nadzorem autorskim.

-Deklerację weehedziej-wykonać
-wg zachowanych dekretów-wykonanie
Prace przeprowadzić pod nadzorem autorskim.

Wprowadzić bionowanie w partii parteru
(wymiar spoiny 2/3 cm)

Projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji kamienicy Rynek 18 w Namysłowie	
Elewacja północna	skala 1:50
Zespół Projektowy	06/2016 r
Projektant: dr inż. arch. P. Szkoła nr upr 451/86/UW	
Opracował: dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz	

Rys. 2

Dr inżynier architekt **PAWEŁ SZKOŁA** - projekt wykonać z płyt granitowych
Upr. nr 451/86/UW - kierownik palanej faktury-mocowanej na tynki-
obrotowej w miejscowości architektura-
Upr. nr 451/86/UW
Uprawnienia w zakresie robót budowlanych
przy zabawkach nieruchomych

Upr. nr 451/86/UW - kierownik konserwatorskim-obejmującym:
50-309 Wrocław, ul. M. C. Skłodowska-Curie 43/3
tel./fax (71) 328-1333
-uzupełnienie ubytków-więzami z żywica-
-lub-flekami o zgodnym ułożeniu olejów
-pomalowanie farbą na bazie oleju-linowego
-w kolorze-ustalonym w trakcie-badań-stratygraficznych

Wprowadzić gzyms nad otworami parteru.
Profil wykonać jako ciągniony
wg rysunku szczegółowego pod nadzorem autorskim.

Profil cokołu wykonać jako ciągniony
wg istniejącego po wcześniejszym zweryfikowaniu.
Prace wykonać pod nadzorem autorskim.

Uwaga:
Usunąć wszystkie przewody i anteny znajdujące się na elewacji.
Wszystkie rynny i obróbki blacharskie wykonać nowe z blachy miedzianej.
Gzymsy zabezpieczyć poprzez wprowadzenie kółców antyogłębnych.